

Требования к фотофиксации

По окончании выполненных элементов изделия необходимо сделать **6 четких** фотографий.

1. Фотография сверху изделия, 1 шт.
2. Изделие перевернуто – фотография сверху, 1 шт.
3. По фотографии с каждой стороны, 4 шт.
4. Заполнить все значения замеров в соответствующие листы.

!!! Если деталь готова не полностью и нет возможности произвести какой-то замер – в графе этого замера ставится прочерк. Замеряем только выполненные элементы.

Примечание: при возникновении спорных вопросов, эксперт имеет право запросить дополнительные фотографии изделия.

Фотографии не соответствующие требованиям рассматриваться НЕ БУДУТ!!!

Фотографии вместе с протоколом и листом замеров отправлять на почту kagoanna@mail.ru в архиве в теме письма указывать ФИО участника или на Ватсап: 8-950-412-42-80